

# Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux

Bild 1 Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux

#### Anwendungsbereich

Das Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux dient der Volumenmessung von durchsichtigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen. Einbaulage und Durchflussrichtung können beliebig gewählt werden.

Die Hauptanwendungsbereiche sind die Verwendung in ortsfesten Wasserlöschanlagen und der Einsatz in Probierleitungen für Wasserversorgungen. Die hierfür erforderliche Anerkennung der VdS Schadenverhütung GmbH liegt vor.

#### **Arbeitsweise und Aufbau**

Das Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux besteht aus einem Wirkdruckgeber (Bild 1) zum stationären Einbau und einem portablen Nebenstrommessgerät (Bild 2). Das Nebenstrommessgerät enthält ein konisches Messglasrohr (Bild 2, 3) mit Schwebekörper (Bild 2, 4). Das Wasser strömt senkrecht von unten nach oben durch das Messglasrohr, an dessen oberem Ende eine Nebenblende (Bild 2, 5) angeordnet ist. Ein Filtersieb (Bild 2, 6) an der Eintrittsseite verhindert weitgehend das Eindringen von Fremdkörpern. Eintritts- und Austrittsöffnung für den zu messenden Nebenstrom sind konzentrisch angeordnet, so dass ein einfacher Zusammenbau mit dem stationären Wirkdruckgeber gewährleistet ist.

## Einbau des Wirkdruckgebers

Vor und nach dem Wirkdruckgeber ist eine gerade Beruhigungsstrecke in Abhängigkeit der Nennweite vorzusehen. In der Regel ist vor der Blende 10 x D, dahinter 5 x D Beruhigungsstrecke einzuhalten. Der Einbau kann in jeder beliebigen Leitungsführung horizontal bis vertikal - erfolgen (Bild 4). Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung der auf dem Gerät markierten Pfeilrichtung entspricht und das Wirkdruckentnahmerohr (Bild 2, 7) in horizontaler Lage ist. Für den Anbau des Nebenstrommessgerätes ist ein ausreichender Freiraum vorzusehen. Wichtig für die Einhaltung der Messtoleranz ist der zentrische Einbau zwischen den Flanschen der Rohrleitung. Der Mittenversatz darf 0,5 mm nicht überschreiten. Als Hilfsmittel zur Zentrierung ist für jede Größe der Wirkdruckgeber ein Zentrier-Bausatz (Bild 3) lieferbar.

## Montage des Nebenstrommessgerätes

Das Nebenstrommessgerät kann für alle angegebenen Nennweiten verwendet werden. Vor dem Lösen der Verschlusskappe (Bild 2, 10) muss die Rohrleitung entleert werden, um das Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden. Das Messgerät wird aufgesteckt und mit Hilfe einer Überwurfmutter (Bild 2, 9) verschraubt. Es muss stets lotrecht angebracht werden, damit sich der Schwebekörper (Bild 2, 4) frei im Messrohr (Bild 2, 3) bewegen kann. Etwa eingedrungene Fremdkörper, die hinter das Filtersieb gelangt sind, müssen entfernt werden. Das Anziehen der Überwurfmutter bzw. der Verschlusskappe sollte möglichst von Hand durchgeführt werden. Die Gewinde müssen - z.B. durch Fett - gleitfähig sein. Zur Vermeidung von Luftschlägen soll die Rohrleitung langsam mit Wasser gefüllt werden.

## Messung

Bei der Messung ist der genaue Wert dann abzulesen, wenn sich eine konstante Strömung eingestellt hat, d.h. wenn der Schwebekörper des Gerätes stabil steht. Der größte Durchmesser des Schwebekörpers ist die Ablesekante. Die Leitung muss stets voll aefüllt sein.

Bei der Inbetriebnahme des Nebenstrommessgerätes werden sich zunächst Luftblasen im oberen Teil sammeln, die entfernt werden müssen. Zu diesem Zweck wird die Überwurfmutter (Bild 2, 9) während des Betriebes wieder etwas gelockert und das Gerät um 360° gedreht, so dass die Luftblasen in die Rohrleitung entweichen können. Danach die Überwurfmutter wieder festziehen.

## **Messwert-Ablesung**

Für die auf der Skala abgelesenen %-Werte findet man auf dem Typenschild für jede Nennweite die entsprechenden Durchflusswerte. Eine erweiterte Tabelle, in der jedem Strich der %-Skala ein Durchflusswert zugeordnet ist, ist auf Seite 4 zu finden.

#### Wartung

Sollte sich durch Schmutzablagerungen der Filter (Bild 2, 6) zugesetzt haben, so ist dieser auszubauen und zu reinigen.

Der O-Ring (Bild 2, 8) sowie das Anschlussgewinde G 1 der Blende sollte durch Fett gleitfähig gehalten werden.

Wenn im Messglasrohr eine Verschmutzung erkennbar wird, ist dieses zu reinigen.

## **Ausbau**

Nachdem der Druckstopfen (Bild 2, 11) entfernt ist, kann der Blendeneinsatz (Bild 2, 12) mit leicht drehender Bewegung herausgezogen werden. Danach wird das Glasrohr aus der Armatur herausgenommen.

#### Achtuna!


Beschädigungen der Nebenblende (Bild 2, 5) haben Auswirkung auf die Messgenauigkeit und sind unbedingt zu vermeiden.

## Verwendungshinweis

Die Verantwortung für diese Messgeräte hinsichtlich Eignung, bestimmungsgemäßer Verwendung und Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe gegenüber dem Messstoff liegt allein beim Betreiber. Es muss insbesondere sichergestellt sein, dass die ausgewählten Werkstoffe der medienberührten Teile des Messgerätes für die verwendeten Prozessmedien geeignet sind. Das Gerät darf nur in den in der Betriebsanleitung angegebenen Druck und Spannungsgrenzen eingesetzt werden. Vor Austausch der Messrohre ist zu prüfen, dass das Gerät frei von gefährlichen Medien und Drücken ist. Das Gerät erfüllt die Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Die gefährlichsten zulässigen Medien sind Flüssigkeiten der Gruppe 2.


# Blenden-Durchflussmessgerät **Turbo-Lux**









- Nebenstrommessgerät
- Messglasrohr
- Schwebekörper
- Nebenblende
- Filtersieb
- Wirkdruckentnahmerohr
- Wirkdruckentnah O-Ring Überwurfmutter Verschlusskappe Druckstopfen Blenden-Einsatz
- 11
- 12
- Dichtung O-Ring 13
- 14
- O-Ring 15
- 16 O-Ring
- 17 Dichtung
- 18 Dichtung
  - O-Ring



Anschlüsse	Baur	Gewicht	
DN PN 10 (MWP 145 psi)	A mm (inch) ±0,5 (0,020)	øD mm (inch) ±0,5 (0,020)	kg (lb)
80 (3")	130 (5,12)	138 (5,43)	1,3 (2,87)
100 (4")	140 (5,51)	158 (6,22)	1,6 (3,53)
150 (6")	165 (6,50)	212 (8,35)	2,1 (4,63)
200 (8")	190 (7,48)	268 (10,55)	3,0 (6,61)
250 (10")	215 (8,46)	320 (12,60)	4,0 (8,82)
Anzeigeteil	-	-	0,9 (1,98)

Bild 2 Turbo-Lux, Positionszeichnung und Maße in mm (inch)






Zentrierbuchse Dichtung Sechskantschraube mit Scheibe und Sechskantmutter


\*) bei DN 80 entfallen die beiden Zentrierbuchsen rechts und links neben den Anschlussstutzen

Bild 3 Zentrierbausatz



# Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux








Bild 4 Einbaubeispiele

# Durchfluss-Tabelle für Nebenstrommessgerät

Anzeige				Di	urchflussn	nenge - Wa	sser			
%	DN 80	(3 inch)	DN 100	(4 inch)	DN 150	(6 inch)	DN 200	(8 inch)	DN 250	(10 inch)
	l/min	(USgpm)	l/min	(USgpm)	l/min	(USgpm)	l/min	(USgpm)	l/min	(USgpm)
100	2100	(555)	3000	(793)	6000	(1585)	12000	(3170)	18000	(4756)
98	2058	(544)	2940	(777)	5880	(1553)	11760	(3107)	17640	(4660)
96	2016	(533)	2880	(761)	5760	(1522)	11520	(3044)	17280	(4565)
94	1974	(522)	2820	(745)	5640	(1490)	11280	(2980)	16920	(4470)
92	1932	(510)	2760	(729)	5520	(1458)	11040	(2917)	16560	(4375)
90	1890	(499)	2700	(713)	5400	(1427)	10800	(2853)	16200	(4280)
88	1848	(488)	2640	(697)	5280	(1395)	10560	(2790)	15840	(4185)
86	1806	(477)	2580	(682)	5160	(1363)	10320	(2727)	15480	(4090)
84	1764	(466)	2520	(666)	5040	(1332)	10080	(2663)	15120	(3995)
82	1722	(455)	2460	(650)	4920	(1300)	9840	(2600)	14760	(3900)
80	1680	(444)	2400	(634)	4800	(1268)	9600	(2536)	14400	(3804)
78	1638	(433)	2340	(618)	4680	(1236)	9360	(2473)	14040	(3709)
76	1596	(422)	2280	(602)	4560	(1205)	9120	(2410)	13680	(3614)
74	1554	(411)	2220	(587)	4440	(1173)	8880	(2346)	13320	(3519)
72	1512	(399)	2160	(571)	4320	(1141)	8640	(2283)	12960	(3424)
70	1470	(388)	2100	(555)	4200	(1110)	8400	(2219)	12600	(3329)
68	1428	(377)	2040	(539)	4080	(1078)	8160	(2156)	12240	(3234)
66	1386	(366)	1980	(523)	3960	(1046)	7920	(2092)	11880	(3139)
64	1344	(355)	1920	(507)	3840	(1015)	7680	(2029)	11520	(3044)
62	1302	(344)	1860	(491)	3720	(983)	7440	(1966)	11160	(2948)
60	1260	(333)	1800	(476)	3600	(951)	7200	(1902)	10800	(2853)
58	1218	(322)	1740	(460)	3480	(919)	6960	(1839)	10440	(2758)
56	1176	(311)	1680	(444)	3360	(888)	6720	(1775)	10080	(2663)
54	1134	(300)	1620	(428)	3240	(856)	6480	(1712)	9720	(2568)
52	1092	(288)	1560	(412)	3120	(824)	6240	(1649)	9360	(2473)
50	1050	(277)	1500	(396)	3000	(793)	6000	(1585)	9000	(2378)
48	1008	(266)	1440	(380)	2880	(761)	5760	(1522)	8640	(2283)
46	966	(255)	1380	(365)	2760	(729)	5520	(1458)	8280	(2188)
44	924	(244)	1320	(349)	2640	(697)	5280	(1395)	7920	(2092)
42	882	(233)	1260	(333)	2520	(666)	5040	(1332)	7560	(1997)
40	840	(222)	1200	(317)	2400	(634)	4800	(1268)	7200	(1902)
35	735	(194)	1050	(277)	2100	(555)	4200	(1110)	6300	(1664)
30	630	(166)	900	(238)	1800	(476)	3600	(951)	5400	(1427)
25	525	(139)	750	(198)	1500	(396)	3000	(793)	4500	(1189)
20	420	(111)	600	(159)	1200	(317)	2400	(634)	3600	(951)

# Druckverlustangaben

Durchfluss	Δp mbar (psi)
20%	13,6 (0,19)
50%	85,0 (1,23)
100%	340,0 (4,93)

# Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux




#### Technische Daten Turbo-Lux

Anwendungsbereich	siehe Seite 1
Arbeitsweise und Aufbau	siehe Seite 1
Messprinzip	Messblende als Wirkdruckgeber mit Schwebekörper-Nebenstrommess- gerät
Eingang	
Nennweiten	DN 80 (3 inch)
	DN 100 (4 inch)
	DN 150 (6 inch)
	DN 200 (8 inch)
	DN 250 (10 inch)
Nenndruck	PN 10 (145 psi)
Druckgrenze	max. 12 bar
Messgenauigkeit	2,5 % vom Messbereichsendwert
	(VdS 2100-29:2012-04)
Einsatzbedingungen	
Temperaturgrenzen	max. +70 °C (+158 °F)
Konstruktiver Aufbau	
Werkstoffe (Bild 2)	
- Wirkdruckgeber (1)	Aluminium WNr. 3.2582.05
- Wirkdruckentnahmerohr (7)	WNr. 2.0380 (Ms58)
- Schwebekörper (4)	Edelstahl WNr. 1.4571/316Ti
- Nebenblende (5)	Edelstahl WNr. 1.4571/316Ti
- Filtersieb (6)	Edelstahl WNr. 1.4571/316Ti
- Dichtung (13)	Perbunan
Zertifikate und Zulassungen	·
Einteilung nach Druckgeräte- richtlinie 97/23/EG	Für Flüssigkeiten der Fluid- gruppe 2; erfüllt Anforderungen nach Art.3 Absatz 3 (gute Ingenieurpraxis SEP)
Vds Anerkennungsnummer:	G4770010

#### Bestelldaten

#### Nebenstrommessgerät



#### Messblende, Zentrierbausatz und Ersatzverschlusskappe

